


## Cómo Usar Los Recubrimientos Inhibidores De Óxido De ZERUST®



Utilice adecuadamente equipo de protección personal y guantes. Empiece con una parte metálica limpia y seca.

**Recubra completamente y de forma homogénea toda la superficie metálica.**

Note que no todos los métodos de aplicación son adecuados para algunos productos. Consulte la hoja de información del producto para obtener datos específicos.



### Inmersión

Inmersión por 30 segundos en productos base agua.



### Aerosol



### Gel, rodillo, trapo o estopa



Cuelgue la pieza metálica para que escurra y seque hasta que note que el líquido ya no gotee.



Mantenga sus piezas metálicas limpias y libres de óxido durante sus traslados o almacenaje con protección anticorrosión adicional de los Embalajes VCI ICT® de ZERUST®.